

Belangrijkste wijzigingen per 20 Mei 2018

V_1

Tab 0 Algemeen

Visuele controle Roetfilter

Nieuw item in het kentekenregister: **“Roetfilter verplicht”**, staat daar **“JA”** dan moet deze **aanwezig** zijn en mag **niet** defect zijn, bv. niet helemaal ingedeukt zijn. **Slijp- en lassporen** zijn **geen** reden tot afkeur.



Tab 2 Invulinstructie APK-Rapport

Reparatie Adviespunten uitbreiding controle aantal waarschuwingseinrichtingen **RA1 t/m RA8**

Bij een melding van het **waarschuwingssignaal** dan:

| Waarschuwingseinrichting | i.g.g. voor 1-1-2018 | i.g.g. na 31-12-2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| airbagsysteem, gordelspanstelsel of gordelkrachtbegrenzingstelsel. | RA1 | Afkeur |
| overmatige vloeistoflekkage (visuele controle) | RA2 | Afkeur |
| stabiliteitscontrole stelsel. | RA3 | Afkeur |
| bandenspanningcontrole stelsel. | RA4 | Afkeur |
| elektronische stuurbevestiging. | RA5 | Afkeur |
| antiblokkeerstelsel. | RA6 | Afkeur |
| elektronisch remsysteem. | RA7 | Afkeur |
| eCall-boordstelsel. | RA8 | Afkeur |

Let op wijziging **ABS** waarschuwingseinrichting. Als het stelsel niet goed werkt, bv. het lampje blijft branden, dan is het afkeur bij voertuigen i.g.g. **na** 31-12-2017. Is het voertuig **voor** deze datum in gebruik genomen mag u het voertuig **goedkeuren** met een vermelding van **RA6** code.

Tab 3 Keuringseisen

Artikel 5.1a.4 lid 2 toegevoegd

- Lid. 2: lid c1 en c2 (het controleren/opmeten van de 60% regeling) is **niet** van toepassing op/hoeft **niet** toegepast te worden op: van **fabriekswege aangebrachte** verlichting.



Artikel 5.1b.1 Milieu lid b5 toegevoegd

- Bij de uitleg van stationair toerental: daarbij mogen **geen** hydraulische functies actief zijn.

Artikel 5.2/3.4 Bovenbouw

- Toegevoegd dat de bevestiging van de bovenbouw niet alleen op **deugdelijkheid**, maar nu ook bepaalt moet worden aan de hand van **roestschadegradatie**.

Artikel 5.2.10 LPG-installatie

- **Toegevoegd** dat er op de LPG-installatie nu ook een **verwarmingsinstallatie** voor de passagiers- of bagageruimte aangesloten mag zijn. Dit was eerder alleen op CNG en LNG toegestaan.

Artikel 5.2.10a CNG- of LNG-installatie

- De werking van de **afsluiter** op de tank hoeft **niet** meer gecontroleerd te worden.
- Door het hele boek nu ook **LNG**-installatie **toegevoegd**, eisen hetzelfde als CNG.
- De **vulaansluiting** moet aan de **buitenzijde** OF in de **motorruimte** zijn geplaatst.

Artikel 5.2.10b Waterstof-installatie dit artikel is **toegevoegd**.

De meeste eisen komen overeen met LPG, CNG en LNG.



Voertuigen voorzien van een **waterstofinstallatie** moeten zowel in de **motorruimte** als in de **nabijheid** van de **tankverbinding** of het **aansluitpunt** zijn voorzien van een weerbestendige **sticker** met één van de hiernaast weergegeven **herkenningstekens**.

Artikel 5.2/3.11a Vloeistoflekkage (i.g.g. voor 1-1-2018, **RA2**. i.g.g. na 31-12-2017 **Afkeur**)

Onderdelen van motorvoertuigen, mogen **behalve water** (en ruitensproeier vloeistof) geen **overmatige vloeistoflekkage** vertonen.

Artikel 5.2/3.32 Remvloeistofreservoir lid 2 toegevoegd

- Het reservoir moet zijn afgesloten met een **passende dop**.

Artikel 5.2/3.39 Remvertraging Parkeerrem

- Handremvertraging voor voertuigen i.g.g. na 31-12-2017 **1,6 m/s²**
- Verwijdert dat een voertuig met de handrem op een helling van 16% tot stilstand gehouden moet kunnen worden.

Artikel 5.2.46 Zitplaatsen (datum gewijzigd)

- Personenauto's i.g.g. na 31-12-2014 mogen **niet** zijn voorzien van zijdelings gerichte zitplaatsen. Dit was na 21-7-2013.

Artikel 5.2/3.55 Werking en toestand verplichte lichten en retroreflectoren Lid 3 toegevoegd

- De glazen van lichtarmaturen mogen **niet** zijn verwijderd.



Artikel 5.2/3.57 Toegestane lichten en retroreflectoren lid 5 vervallen

- Eisen voor **verlichte transparanten** (Taxi, Ambulance borden en reclameborden) staan **niet** meer in dit artikel. Deze zijn verplaatst naar **Artikel 5.2/3.57a** en dat artikel is **GEEN** controlepunt tijdens de APK.

Artikel 5.2.59b Mistvoorlichten toegevoegd

- Als de mistvoorlichten **werken** moeten deze goed zijn afgesteld:
0 mm/m daling ten opzichte van het **midden** van het mistvoorlicht.



Artikel 5.2.77 Middelen voor plaatsen van rolstoelen Dit Artikel is vervallen.

- Controle van de lift, oprijplaten en andere middelen bij voertuigen “Taxi zie goedkeuringsdocument”, is komen te vervallen.

Tab 4 Aanvullende Permanente Eisen

Artikel 44 Roetmeting lid d aangepast/toegevoegd maximale k-waarde:

- **0,7** voor **natuurlijke** aanzuiging **en** **drukvvulling**, i.g.g. **na** 31-12-2017.
- **Vervallen** dat er een hogere k-waarde aangehouden mag worden als dit in het register staat.

Tab 5 Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK Artikel 11j

Gaslekkage bij LPG, CNG of LNG moeten worden opgespoord met een **apparaat**, dat mag ook met een **4-gastester**, maar **niet** meer met zeepsop of een gaslekspray.