

Belangrijkste wijzigingen per 20 Mei 2018

V_2

Tab 0 Algemeen

Visuele controle Roetfilter

Nieuw item in het kentekenregister: **“Roetfilter verplicht”**, staat daar **“JA”** dan moet deze **aanwezig** zijn en mag **niet** defect zijn, bv. niet helemaal ingedeukt zijn. **Slijp- en lassporen** zijn **geen** reden tot afkeur.



Tab 2 Invulinstructie APK-Rapport

Reparatie Adviespunten uitbreiding controle aantal waarschuwingseinrichtingen **RA1 t/m RA8**
 Bij een melding van het **waarschuwingssignaal** dan:

Waarschuwingseinrichting	i.g.g. voor 1-1-2018	i.g.g. na 31-12-2017
airbagsysteem, gordelspanstelsysteem of gordelkrachtbegrenzingsstelsysteem.	RA1	Afkeur
overmatige vloeistoflekkage (visuele controle)	RA2	Afkeur
stabiliteitscontrole stelsysteem.	RA3	Afkeur
bandenspanningcontrole stelsysteem.	RA4	Afkeur
elektronische stuurbevestiging.	RA5	Afkeur
antiblokkeerstelsysteem.	RA6	Afkeur
elektronisch remsysteem.	RA7	Afkeur
eCall-boordstelsysteem.	RA8	Afkeur

Let op wijziging **ABS** waarschuwingseinrichting. Als het stelsysteem niet goed werkt, bv. het lampje blijft branden, dan is het afkeur bij voertuigen i.g.g. **na** 31-12-2017. Is het voertuig **voor** deze datum in gebruik genomen mag u het voertuig **goedkeuren** met een vermelding van **RA6** code.

Tab 3 Keuringseisen

Artikel 5.1a.4 lid 2 toegevoegd

- Lid. 2: lid c1 en c2 (het controleren/opmeten van de 60% regeling) is **niet** van toepassing op/hoeft **niet** toegepast te worden op: van fabriekswege aangebrachte verlichting.



Artikel 5.1b.1 Milieu lid b5 toegevoegd

- Bij de uitleg van stationair toerental: daarbij mogen **geen** hydraulische functies actief zijn.

Artikel 5.2/3.4 Bovenbouw

- Toegevoegd dat de bevestiging van de bovenbouw niet alleen op **deugdelijkheid**, maar nu ook bepaalt moet worden aan de hand van **roestschadegradatie**.

Artikel 5.2.10 LPG-installatie

- **Toegevoegd** dat er op de LPG-installatie nu ook een **verwarmingsinstallatie** voor de passagiers- of bagageruimte aangesloten mag zijn. Dit was eerder alleen op CNG en LNG toegestaan.

Artikel 5.2.10a CNG- of LNG-installatie

- De werking van de **afsluiter** op de tank hoeft **niet** meer gecontroleerd te worden.
- Door het hele boek nu ook **LNG-installatie toegevoegd**, eisen hetzelfde als CNG.
- De **vulaansluiting** moet aan de **buitenzijde** OF in de **motorruimte** zijn geplaatst.

Artikel 5.2.10b Waterstof-installatie dit artikel is **toegevoegd**.

De meeste eisen komen overeen met LPG, CNG en LNG.



Voertuigen voorzien van een **waterstofinstallatie** moeten zowel in de **motorruimte** als in de **nabijheid** van de **tankverbinding** of het **aansluitpunt** zijn voorzien van een weerbestendige **sticker** met één van de hiernaast weergegeven **herkenningstekens**.

Artikel 5.2/3.11a Vloeistoflekkage (i.g.g. voor 1-1-2018, **RA2**. i.g.g. na 31-12-2017 **Afkeur**)

Onderdelen van motorvoertuigen, mogen **behalve water** (en ruitensproeier vloeistof) geen **overmatige vloeistoflekkage** vertonen.

Artikel 5.2/3.32 Remvloeistofreservoir lid 2 toegevoegd

- Het reservoir moet zijn afgesloten met een **passende dop**.

Artikel 5.2/3.39 Remvertraging Parkeerrem

- Handremvertraging voor voertuigen i.g.g. na 31-12-2017 **1,6 m/s²**
- Verwijdert dat een voertuig met de handrem op een helling van 16% tot stilstand gehouden moet kunnen worden.

Artikel 5.2.46 Zitplaatsen (datum gewijzigd)

- Personenauto's i.g.g. na 31-12-2014 mogen **niet** zijn voorzien van zijdelings gerichte zitplaatsen. Dit was na 21-7-2013.

Artikel 5.2/3.55 Werking en toestand verplichte lichten en retroreflectoren Lid 3 toegevoegd

- De glazen van lichtarmaturen mogen **niet** zijn verwijderd.



Artikel 5.2/3.57 Toegestane lichten en retroreflectoren lid 5 vervallen

- Eisen voor **verlichte transparanten** (Taxi, Ambulance borden en reclameborden) staan **niet** meer in dit artikel. Hierdoor is het **geen** toegestane verlichting meer en mag daarom **niet** werken tijdens de APK. De eis voor deze verlichting is verplaatst naar **Artikel 5.2/3.57a** en dat artikel is **GEEN** controlepunt tijdens de APK.

Artikel 5.2.59b Mistvoorlichten toegevoegd

- Als de mistvoorlichten **werken** moeten deze goed zijn afgesteld:
0 mm/m daling ten opzichte van het **midden** van het mistvoorlicht.



Artikel 5.2.77 Middelen voor plaatsen van rolstoelen Dit Artikel is vervallen.

- Controle van de lift, oprijplaten en andere middelen is komen te vervallen.

Tab 4 Aanvullende Permanente Eisen

Artikel 44 Roetmeting lid d aangepast/toegevoegd maximale k-waarde:

- **0,7** voor **natuurlijke** aanzuiging **en** **drukvulling**, i.g.g. **na** 31-12-2017.
- **Vervallen** dat er een hogere k-waarde aangehouden mag worden als dit in het register staat.

Tab 5 Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK Artikel 11j

Gaslekkage bij LPG, CNG of LNG moeten worden opgespoord met een **apparaat**, dat mag ook met een **4-gastester**, maar **niet** meer met zeepsop of een gaslekspray.