

Merkentabel gebroken veren en roestschade veerschotels

Onderstaand een tabel met voertuigen waarbij er regelmatig roestschade aan veerschotels en gebroken veren worden aangetroffen tijdens de APK. versie 2-7-2017

Merk	Type	Voorveer	Achterveer	Opmerking/ Roestschade
Alfa Romeo	166	voor		
	156	voor		Onder plastic omhulsel
Audi	A4	voor		
BMW	3 serie '92-		achter	
	X3		achter	
	5 Serie E39	voor	achter	Voor schotel en A. schokbr.oog
Citroën	Berlingo	voor		
	C3	voor	achter	
	Jumper			bovenste veerpootlager defect
	Jumper		achter	achterste oog van a.veerblad
Chrysler				
	CrossFire	voor		
Daewoo	Nubira		achter	bovenste veerschotel roest
	Nexia		achter	
Daihatsu	Charade G100		achter	
	Cuore	voor		bovenste en onderste windingen
	Move	voor		
	Applause		achter	
Fiat	Panda (oud)		a.bladveer	met bladveren achter
	Panda		achterveer	roest veerschotel A.as
	Cinquecento			roest A.remankerplaat
	Cinquecento		achterveer	onderste in rubber hoes
	Ceicento			roest A.remankerplaat
	Idea	voor		
	Stilo	voor		onderste winding
	Multipla	voor		
	Ducato			bovenste veerpootlager defect
	Ducato		achter	achterste oog van a.veerblad

Ford	Mondeo	voor		zie foto's
	Mondeo		achter	onderste draagarm doorroesten
	Mondeo '01	voor		
	Ka	voor		bovenzijde
	Fiesta 2001	voor		
	Escort	voor	achter	
	Focus	voor		
	Focus		achter	onderste winding
	Transit 2006-		achter	bladveer breken voorste bev.oog
Iveco	35c-13v '02		achter	zie foto's
Lancia	Lybra	voor		
LandRover	Discovery	voor		Series 2 met TD5 motor
Mazda	323 ook F			A. bovenste veerschotel
	MX3	voor		onderste winding
Xedos 6		voor		
Mercedes	C/E klasse			afscheuren V. schr.veerkoker
	C klasse	voor	achter	Type W 203
	A klasse	voor	achter	Inspecteer ook Alu.veerschotel
	B klasse	voor		
	ML		achter	
	Vito		achter	
Mitsubishi	Space Star	voor		
Nissan	Tino	voor		
	Almera N16	voor		
Opel	Corsa A			A. bovenste veerschotel
	Corsa B			A. bovenste veerschotel
	Corsa C	voor		
	Corsa B		achter	Ook doorroesten achteras
	Corsa D	voor		
	Meriva A	voor		
	Meriva B	voor		
	Astra F		achter	
	Astra F Car.		achter	A. bovenste veerschotel bevest.
	Astra G		achter	
	Astra H	voor		Onderste winding
	Astra J		achter	
	Vectra A		achter	A. bovenste veerschotel
	Vectra B		achter	Achter veerkoker/schotel roest
	Zafira A	voor		
	Vectra C	voor		onderste winding in rubber
	Vivaro		achter	
Peugeot	Partner	voor		

	Boxer			bovenste veerpootlager defect
	Boxer		achter	achterste oog van a.veerblad
	1007	voor		
	206 HDI	voor		
	206	voor		bovenste veerpootlager defect
	307 1.6		achter	
	406		achter	
Renault	Twingo	voor	achter	let op bij verdikking poedercoat
	Clio	voor		let op bij verdikking poedercoat
	Kangoo	voor		onderste winding in rubber
	Clio 2		achter	onderste winding
	Megane			A schokbreker afbreken ook Scenic
	Megane	voor		ook Scenic
	Meg Gr. Tour		achter	onderzijde
	Scenic	voor		slijten aan het uiteinde
	Laguna	voor		let op bij verdikking poedercoat
	Laguna 2	voor		bovenste schotel onder rubber
	Espace		achter	onderste winding
	19	voor		let op bij verdikking poedercoat
	Master 2.8		achter	bladveer
	Trafic		achter	
Rover	75 sedan en station		achter	onderste winding in de draagarm
	75 sedan en station	voor		
Saab	93 Sport Sed	voor		onderste winding
Seat	Marbella		a.bladveer	met bladveren achter
	Ibiza/Cordo	voor		
	Leon/Toledo		achter	1999-2004
	Altea/Toledo		achter	Vanaf 2004
	Alhambra	voor		
Skoda	Felicia			A. bovenste veerschotel
Smart	eerste type	voor		zie aanvullende info
Suzuki	Alto			A.as veerschotels (Maruti)
Toyota	Starlet			A. bovenste veerschotel
	Corolla '93-'98	voor		
	Prius 2		achter	
	RAV 4 2002		achter	
	Dyno		achter	Bladveer breken
Volkswagen	Golf 2	voor	achter	A. bovenste veerschotel
	Jetta	voor	achter	A. bovenste veerschotel
	Golf 3	voor	achter	A. bovenste veerschotel
	Golf 4		achter	

	Golf 4 4motion	voor		
	Golf 5		achter	onderzijde
	Vento	voor	achter	A. bovenste veerschotel
	Touran		achter	onderzijde
	Passat 1996		achter	
	Lupo 3L	voor	achter	vooral met 1.2TDI motor
	T4		achter	
	T5		achter	Bovenste winding
	Crafter		veerstrop	Af en toe na natrekken
Volvo	440/460			A. as veerschotel
	440/460	voor		
	C30	voor		
	S40 en V40	voor		Scheuren bovenste veerschotel
	S40 en V40		achter	
	V50	voor		
	XC70	voor		

Aan dit informatieblad kunnen geen rechten ontleend worden.

© Auto-Advies J.Speksnijder

Bent u gebroken veren tegengekomen bij voertuigen die nog niet in bovenstaande tabel voorkomen, mail het ons.

info@autoadviezen.nl